

# Station à air chaud et fer à souder 707D+

Code : 30309

Quick

---

Station de soudage à air chaud combinée à un fer à souder et à affichage LCD. Contrôle précis des températures et du débit d'air.

185,58 €<sub>HT</sub>

**222,70 €<sub>TTC</sub>**

dont 0,42 € d'éco-part

# Description

## Présentation et fonctionnalités :

Station de soudage à air chaud combinée à un fer à souder et à affichage LCD. Contrôle précis des températures et du débit d'air.

- Chauffe rapide
- Veille automatique lorsque le fer à air chaud est placé sur son support
- Fonction refroidissement
- Affichage du volume d'air et des températures (fer + air chaud)

## Contenu :

- 1 x station à air chaud 707D
- 1 x fer à souder 907A avec panne 1 mm
- 1 x support pour fer à air chaud (+ vis pour fixation sur station)
- 1 x support pour fer à souder 927 (+ nettoyeur de pannes)
- 1 x buse A2025 (Ø 2,5 mm)
- 1 x buse A2064 (Ø 6,4 mm)
- 1 x buse A2084 (Ø 8,4 mm)
- 1 x clé de serrage
- 1 x cordon secteur
- 1 x mode d'emploi (en anglais)

# Caractéristiques :

- Alimentation : 230 Vac
- Puissances :
  - air chaud : 800 W
  - fer à souder : 70 W
- Plage de température :
  - air chaud : 100 à 500 °C
  - fer à souder : 100 à 480 °C
- Débit d'air : 0 à 30 l/min
- Interrupteur marche-arrêt
- Réglage du débit d'air et des températures via boutons-poussoirs
- Température de service : 0 à 40 °C
- Dimensions (station) : 98 x 170 x 151 mm
- Poids : 2,6 kg

Référence : [Quick 707D+](#)