

# Support pour relais Finder 95.13

Code : 06055

Finder

Support pour relais Finder 40 et 41 1RT - 10 A. A souder sur CI.

0,79 €<sub>HT</sub>

**0,95 €** <sub>TTC</sub>

## Description

Support pour relais Finder 40 et 41 1RT - 10 A. A souder sur CI.

Livré avec étrier de maintien.

### Convient pour relais:

- 40.31
- 41.31