

Support 9412 pour relais 55

Code : 06075

Finder

1,33 €_{HT}

1,60 € _{TTC}

Description

Support pour relais 2 RT Type Finder 55.

A souder sur CI.

Livré avec étrier de maintien.