

Support 9414 pour relais 55

Code : 06077

Finder

1,50 €_{HT}

1,80 € _{TTC}

Description

Support pour relais 4 RT Type Finder 55.

A souder sur CI.

Livré avec étrier de maintien.