

# Support 9402 pour relais 55

Code : 06078

Finder

3,88 €<sub>HT</sub>

**4,65 €** <sub>TTC</sub>

## Description

Support pour relais Finder type 55 2 RT.

Pour rail DIN.

Livré avec étrier de maintien.