

Panne 1.0 mm 976TBC

Code : 13762

Panne biseautée 1.0 mm 976TBC pour
SR976ESD.

4,58 €_{HT}

5,50 € _{TTC}

Description

Panne biseautée 1.0 mm 976TBC pour SR976ESD.