

Support pour relais Finder 95.15

Code : 06056

Finder

Support pour relais Finder 40 et 41 - 2 RT/2x5 A ou 1 RT/16 A. A souder sur CI.

1,00 €_{HT}

1,20 €_{TTC}

Description

Support pour relais Finder 40 et 41 - 2 RT/2x5 A ou 1 RT/16 A. A souder sur CI.

Livré avec étrier de maintien.

Convient pour relais:

- 40.61
- 40.52
- 41.52