

# Support pour relais Finder 95.03.SPA

Code : 06068

Finder

Support pour rail DIN pour relais Finder 40 ou 41 à 1 RT/10 A.

3,50 €<sub>HT</sub>

**4,20 €** <sub>TTC</sub>

## Description

Support pour rail DIN pour relais Finder 40 ou 41 à 1 RT/10 A.

Livré avec étrier de maintien.

**Convient pour:**

40.31

41.31

Référence Finder: 95.03.SPA