

Fer à souder à gaz GASCAT40

Code : 13355

Antex

Fer à souder à gaz Antex destiné à toutes les applications nécessitant une autonomie totale vis-à-vis du secteur.

18,67 €_{HT}

22,40 €_{TTC}

Description

Fer à souder à gaz Antex destiné à toutes les applications nécessitant une autonomie totale vis-à-vis du secteur. Utilise du gaz butane pour briquets. Allumeur incorporé dans le capuchon. Jeu de 3 pannes disponible séparément (soudage, couteau et air chaud).

Interrupteur de sécurité.

Température de la panne: 350 °C.

Puissance: 35 W.

Autonomie: 30 minutes.

Temps de recharge: 10 secondes.

Livré sans gaz.