

Panne 1,6 mm P1.6

Code : 13524

Solomon

Panne 1,6 mm pour stations Solomon
SL10, SL20 ou SL30.

2,79 €_{HT}

3,35 € _{TTC}

Description

Panne 1,6 mm pour stations Solomon SL10, SL20 ou SL30.

Diamètre de la panne: 1,6 à 2,4 mm selon arrivage.