

# Panne PX60RTB

Code : 13531

Goot

Panne longue durée 1,0 mm PX60RTB pour stations RX701AS, RS711AS et SL110.

6,50 €<sub>HT</sub>

**7,80 €** <sub>TTC</sub>

## Description

Panne longue durée 1,0 mm PX60RTB pour stations RX701AS, RS711AS et SL110.