

5 condensateurs CMS 1,0 pF

Code : 16400

Condensateurs céramiques CMS en boîtier
1206.

Tension de service: 50 Vcc.

0,62 € H.T 0,12 € HT

0,15 € TTC

Description

Condensateurs céramiques CMS en boîtier 1206.
Tension de service: 50 Vcc.
Vendus par lot de 5 pièces.