

# 5 condensateurs CMS 2,2 pF

Code : 16401

Condensateurs céramiques CMS en boîtier 1206.

Tension de service: 50 Vcc.

0,62 € H.T 0,12 € HT

**0,15 € TTC**

## Description

Condensateurs céramiques CMS en boîtier 1206.  
Tension de service: 50 Vcc.  
Vendus par lot de 5 pièces.