

# 5 condensateurs CMS 1,0 nF

Code : 16409

Condensateurs céramiques CMS en boîtier 1206.

Tension de service: 50 Vcc.

0,62 €<sub>HT</sub>

**0,75 €<sub>TTC</sub>**

## Description

Condensateurs céramiques CMS en boîtier 1206.  
Tension de service: 50 Vcc.  
Vendus par lot de 5 pièces.